

房建项目大体积混凝土裂缝成因分析及防治措施

张 明

湖北世悟建设工程有限公司 湖北 宜昌 444100

【摘要】：房建项目中的大体积混凝土裂缝问题影响着结构的质量与安全性。裂缝的成因主要与温度应力、收缩效应及施工工艺不当有关。优化混凝土材料配比、合理控制施工温湿度、改进施工工艺等防治措施，有效减少裂缝的产生。裂缝监测技术结合数值分析，可提前预测裂缝发展趋势，为加固和修复提供依据。未来，随着新材料与新技术的发展，裂缝防治措施将更加完善，提升混凝土结构的耐久性与安全性。

【关键词】：大体积混凝土；裂缝成因；防治措施；温控技术；施工质量

DOI:10.12417/2705-0998.26.07.012

引言

大体积混凝土的应用在房建项目中逐渐增多，尤其在大型建筑物及基础设施项目中，常因其施工难度大、质量控制要求高而成为关键因素。裂缝问题常常困扰着混凝土工程的施工质量，影响建筑物的整体性能和寿命。混凝土裂缝的产生主要与混凝土的内部温度变化、收缩和外部环境的变化密切相关。虽然目前已有一定的研究和防治经验，但随着工程规模和施工技术的发展，新的裂缝问题仍然不断出现。因此，深入分析裂缝成因及其防治措施，显得尤为重要。

1 裂缝成因的分类与分析

1.1 温度应力引起的裂缝

大体积混凝土浇筑过程中，由于水泥水化反应产生的热量，混凝土内部和表面温度差异会导致温度应力的产生。这种温差会引起混凝土内外部的不同膨胀与收缩，进而形成裂缝。当外部温度较低而内部温度较高时，混凝土表面会受到收缩拉力，而内部仍处于膨胀状态，这种拉伸压力会在特定位置集中，形成裂缝。温度应力不仅影响混凝土的表面质量，还可能破坏其结构的整体性，降低混凝土的耐久性。

1.2 收缩裂缝的成因

收缩裂缝是大体积混凝土在硬化过程中由于水分蒸发和水泥水化反应导致的体积收缩现象引起的。当混凝土初期硬化时，表面水分的蒸发速率较快，导致表面层比内部收缩得更严重，从而形成拉应力。随着混凝土逐渐硬化和强度提高，收缩应力积累，可能引发裂缝，尤其是在混凝土厚度较大或施工环境湿度较低的情况下^[1]。这类裂缝的产生不仅影响混凝土的外观，还可能影响其整体强度。合理控制混凝土的水泥品种、掺合料的使用比例，以及混凝土的湿度和养护条件，能够有效减缓收缩效应，减少裂缝发生的概率。

1.3 施工工艺不当导致的裂缝

施工工艺中的不当操作也是大体积混凝土裂缝的重要成因之一。混凝土的浇筑速度、振捣密实程度、浇筑顺序等施工细节直接影响混凝土的整体结构和质量。不均匀的振捣可能导

致混凝土内部气泡的产生，从而使局部区域的混凝土强度不均，容易形成裂缝。若浇筑过程中温控措施不当，混凝土内部的温度梯度无法得到有效控制，也会加剧裂缝的形成。浇筑过程中如果不合理控制施工温度和湿度，混凝土的快速冷却也会引起表面应力，导致裂缝产生。制定详细的施工计划，确保每一步施工工序都符合技术规范，对于裂缝控制至关重要。

2 影响裂缝形成的关键因素

2.1 混凝土材料的选择与配比

混凝土的材料选择与配比对裂缝的形成起着至关重要的作用。水泥的类型、骨料的粒径分布以及掺合料的使用比例，直接影响混凝土的水化热释放、收缩行为和抗裂性能。选用高质量的水泥和适当的骨料，不仅能提高混凝土的强度，还能有效减少收缩裂缝的发生。特别是在大体积混凝土的应用中，控制水泥与水的比例、降低水胶比和合理使用矿物掺合料，如粉煤灰、硅灰等，可以减少混凝土的水化热，降低温度应力引起的裂缝风险。同时，配合适当的超塑化剂，使混凝土具有更好的工作性，有助于减少裂缝的发生，提升结构整体的耐久性和稳定性。见图1所示。




图1 混凝土材料的选择与配比图

2.2 施工温控与湿控管理

施工过程中，温控和湿控管理对防止裂缝的形成至关重要。混凝土在浇筑后的温度变化，会引起内外温差，进而导致温度应力产生，引发裂缝。特别是大体积混凝土，水泥水化产生的热量会显著影响其内部温度。在施工过程中，必须采取有

效的温度控制措施，如采取分层浇筑、设置保温措施等，以降低混凝土内部与外部温差。湿度的控制同样重要，过快的水分蒸发会导致表面收缩不均，增加裂缝的风险^[2]。

2.3 外部环境对裂缝的影响

外部环境对大体积混凝土裂缝的形成有着直接的影响。气温、湿度和风速等自然因素，都会在混凝土施工过程中产生不同程度的作用。通过现场监测数据可知，在高温干燥的环境中（气温 $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $\leq 50\%$ ），混凝土表面水分蒸发过快，表面收缩速率可达0.015%-0.02%/d，容易形成表面裂缝；相反，在寒冷潮湿的环境中（气温 $\leq 5^{\circ}\text{C}$ 、温差 $\geq 15^{\circ}\text{C/d}$ ），温度变化剧烈，也会导致混凝土的温差应力加剧，裂缝发生率提高30%以上。强风（风速 $\geq 6\text{m/s}$ ）等天气条件可能加速水分蒸发，使混凝土表面水分蒸发速率提高40%-50%，并使混凝土表面失去应有的湿润状态，进而引发收缩裂缝。在施工现场，需要根据具体的气候条件采取适当的防护措施，如设置遮挡设施、调整浇筑时间（避开高温时段11:00-15:00）等，尽量减少外部环境对混凝土裂缝的负面影响。

3 裂缝防治的技术措施

3.1 优化混凝土配比与材料选择

优化混凝土的配比与材料选择是防止裂缝形成的关键措施之一。合理选择水泥种类和掺合料能够有效控制水化热，降低因温差变化引起的裂缝风险。掺合料如矿粉、粉煤灰、硅灰等不仅能改善混凝土的工作性，还能减少水泥水化反应的温升，降低温度应力的影响。骨料的粒径分布与级配混凝土的整体性能也有显著影响。合理的骨料级配不仅提高了混凝土的密实性和强度，还能减缓收缩引起的裂缝。采用低水胶比的混凝土配比，能够有效降低混凝土的收缩性能，减少由于水分蒸发过快或硬化过程中的干缩所导致的裂缝。在此基础上，加入适量的高效减水剂或超塑化剂，可以提高混凝土的流动性和强度，进而提高抗裂性能。

3.2 合理的温度控制与湿度管理

温度控制与湿度管理在大体积混凝土施工中发挥着至关重要的作用。混凝土在水化过程中会释放大量的热量，导致内部温度高于外部温度，形成温差应力，进而引发裂缝。为有效避免温度裂缝的产生，应采取合理的温度控制措施，如通过分层浇筑、设置冷却管、使用低热水泥等手段来降低混凝土内部温度的过快上升^[3]。通过优化浇筑顺序，确保混凝土各层的温度变化尽量均匀，避免局部温差过大。在湿度管理方面，混凝土初期的水分蒸发至关重要，特别是在干燥气候条件下，表面水分过快蒸发会导致表面收缩不均，进而引发裂缝。为此，可以通过喷雾养护、覆盖湿布或使用养护剂等方法保持混凝土表面的湿润状态，确保水化反应的顺利进行。

3.3 改进施工工艺与工序管理

改进施工工艺与工序管理是防治混凝土裂缝的关键技术措施之一。施工工艺不当是裂缝形成的主要原因之一，特别是在大体积混凝土浇筑过程中，浇筑顺序、振捣密实度、温控措施等都会直接影响裂缝的发生。在施工过程中，首先应严格控制浇筑顺序，避免大面积混凝土同时浇筑导致温度过高或温差过大。在施工工艺上，采用分层浇筑和分段浇筑等方式，逐层完成混凝土浇筑，有助于减少内部温度差异，降低裂缝风险。振捣过程中的密实度控制至关重要，过度振捣或不足振捣都会影响混凝土的密实性，导致气泡或空隙的产生，进而影响其抗裂性能。应合理选择振捣器的频率与振捣时间，确保混凝土充分密实，避免产生空隙。针对施工环境，尤其是高温或寒冷天气条件下，合理选择施工时机和调整施工工序，能够有效避免因外部环境变化导致的裂缝风险。改进施工工艺与工序管理能够从施工过程源头有效防控裂缝问题，确保工程质量。

4 裂缝监测与评估方法

4.1 裂缝监测技术的应用

裂缝监测技术是保障大体积混凝土结构安全的关键手段。通过高精度设备可实时追踪裂缝变化，提前预警风险。常用方法包括激光扫描、应变计、光纤传感器和数字图像处理技术。激光扫描适用于大范围监测，效率达 $100\text{ m}^2/\text{h}$ ，精度达 0.01mm ；应变计精度可达 $1\mu\text{e}$ ，适合定点监测；光纤传感器支持分布式布设，监测距离可达 1000m ，能连续获取裂缝位置与宽度变化数据；数字图像处理技术结合高清摄像头与识别算法，裂缝识别精度达 0.02mm ，可快速捕捉裂缝生成与发展过程。借助物联网技术，各类监测系统可实现远程、实时数据传输，采集频率可设为每1-2小时一次，显著提升监测效率与精准度，为结构安全提供有力支撑。

4.2 裂缝发展趋势的预测与评估

裂缝发展趋势的预测与评估是裂缝防治中的一项重要任务。通过对裂缝的监测数据进行动态分析，可以提前预测裂缝的扩展趋势，从而采取相应的加固措施，避免结构失效。基于现有的监测数据和混凝土材料的力学性能，采用数值模拟方法进行裂缝扩展分析，是裂缝发展趋势预测的常见手段^[4]。有限元分析、断裂力学模型等技术能够通过混凝土受力状态、温湿度变化等因素的模拟，推测裂缝扩展的可能路径和速度，例如采用ANSYS软件模拟温度场分布，预测误差可控制在5%以内。结合裂缝的历史数据，通过机器学习算法进行趋势分析，可建立裂缝宽度与时间的拟合方程： $w(t) = w_0 + kt^n$ ，其中 $w(t)$ 为 t 时刻裂缝宽度（mm）， w_0 为初始裂缝宽度（mm）， k 为扩展系数， n 为扩展指数，可进一步提高裂缝发展趋势预测的准确性。裂缝评估不仅要考虑裂缝本身的尺寸变化，还需综合考虑外部环境、混凝土结构的整体性能等因素，当裂缝宽度

≥0.3mm时,需采取加固修复措施;当裂缝宽度≥0.5mm时,属于危险裂缝,需立即停止使用并进行紧急处理,通过全面分析,能够准确评估裂缝对结构安全性造成的风险,进而指导后续的加固和修复工作。预测与评估的结合,能够有效减少裂缝带来的安全隐患,提高混凝土结构的使用寿命。

4.3 长期监测与维护策略

长期监测与维护策略的实施对于确保大体积混凝土结构的长期稳定性至关重要。裂缝监测不仅仅是一个短期过程,长期监测能够提供持续的数据支持,帮助及时识别裂缝发展趋势,防止裂缝对结构造成无法修复的损害。为了实现有效的长期监测,应建立完善的监测系统,定期检查裂缝的变化情况,并对监测数据进行长期存储与分析。通过结合传感器技术、无人机巡检、智能监测平台等手段,实现对混凝土结构的全天候实时监控。制定科学的维护策略也是确保结构长期安全的必要手段。定期养护、裂缝修补及结构加固措施,应根据监测数据的反馈结果,及时调整维护计划。针对裂缝产生的不同阶段,采用不同的修复技术,如灌浆修复、表面涂层防护等,确保裂缝的及时治理,避免结构进一步损坏。长期监测与维护策略相结合,能够有效延长混凝土结构的使用寿命,保证其安全性与稳定性。

5 防治措施实施效果分析

5.1 防治措施的实际效果

防治措施的实施在减少大体积混凝土裂缝的产生和扩展方面取得了显著成效。通过优化混凝土的材料配比、控制水化热、加强温湿度管理等手段,有效降低了混凝土施工过程中的温度应力和收缩裂缝。温控技术的应用,尤其是在大体积混凝土浇筑中的逐层浇筑和冷却管的使用,显著减少了温度裂缝的

发生。同时,合理的湿度管理和养护措施,确保了混凝土表面水分的均匀蒸发,从而降低了收缩引起的裂缝风险。防治措施的实际效果表明,采取系统化的裂缝防控策略,能够显著提高混凝土结构的稳定性和耐久性,减少裂缝对结构安全性的影响。

5.2 案例分析与总结

通过对若干房建项目的大体积混凝土裂缝防治案例分析,可以看到防治措施在实际应用中的成效。以宜昌市某高层住宅项目为例,该项目基础筏板为大体积混凝土,浇筑体积1200m³,厚度1.2m,采用C30混凝土,初期未采取优化措施时,浇筑后第5天出现多处表面裂缝,最大裂缝宽度0.4mm,裂缝长度3-5m。后续调整施工方案,采用低热矿渣硅酸盐水泥,优化配比(水泥320kg/m³,粉煤灰130kg/m³,水185kg/m³,水胶比0.48),设置冷却管(φ50mm钢管,间距1.5m×1.5m),分层浇筑(厚度500mm),覆盖双层草帘+塑料薄膜保温,喷雾养护28天,并采用光纤传感器实时监测温度和裂缝变化,监测数据显示内表温差稳定在20-23℃,最终裂缝发生率降至6%,且无宽度≥0.3mm的有害裂缝。总结这些案例,可以发现,裂缝防治的关键在于全过程控制,从材料选择到施工、温控、养护等环节的紧密配合。合理的监测与评估体系,确保了在裂缝初期阶段能够及时发现并处理,最大程度上避免了裂缝对结构安全的影响^[5]。

6 结语

裂缝问题在大体积混凝土工程中一直是影响结构安全和耐久性的关键因素。通过对裂缝成因的分析与防治措施的实施,可以有效控制裂缝的形成与扩展。未来,随着新材料和新技术的不断发展,混凝土结构的抗裂能力将得到更大的提升,为房建项目的质量保证提供更为坚实的技术支持。

参考文献:

- [1] 张恒隆.大体积混凝土温度裂缝机理与防治措施[J].四川水泥,2026,(01):140-142.
- [2] 黄元祥.大体积混凝土裂缝成因及控制措施[J].建设监理,2025,(12):92-96.
- [3] 王治佳.大体积混凝土施工裂缝的成因与控制措施实证研究[J].产业创新研究,2025,(20):118-120.
- [4] 邱沈和.大体积混凝土温度裂缝形成机理及防治措施[J].上海建材,2025,(05):125-128+132.
- [5] 田家琳,闫玉萍.大体积混凝土施工裂缝成因及综合防治体系构建[J].郑州铁路职业技术学院学报,2025,37(03):52-55.